





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE


Memorial




Sala de triagem - Presença de sensor de oximetria danificado



Sala de triagem - Presença de material para curativo na sala de triagem dos pacientes, móveis e utensílios desnecessários no ambiente




Sala de triagem - Presença de escadinha com acabamentos danificado




Sala de triagem - Presença de caixa de descarte perfuro cortante sobre maca usada para examinar e avaliar paciente.




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Diversos setores - Presença de rede de gases sem a devida proteção



Diversos setores - Presença de ralo sem a devida vedação




Sanitários no corredor - Presença de reparo nas paredes sem o devido acabamento, dificultando a desinfecção dos ambientes.




Acondicionamento - Presença de cestos de lixo identificado como lixo infectante com presença de lixo comum.




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Posto de enfermagem - Presença de pertences de funcionários sobre bancada ao lado dos materiais, medicações e soluções.



Setores diversos - Presença de capa de colchão desproporcional a espessura do colchão formando dobras e proporcionando lesão por pressão nos pacientes.




Isolamento - Presença de poltrona e demais mobiliários de stofado danificados, dificultando a desinfecção dos mesmos. Art. 56.Art. 57, RDC "63/2011



Posto de enfermagem - Presença de dispenser de sabão ao lado da caixa de descarte, cruzamento de fluxo limpo com contaminado.




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Posto de enfermagem - Presença de rachadura e tesoura necessitando limpeza e desinfecção.



Sala de cuidados Recem nascido - Presença de banheira de material plástico e com sujeira, oferecendo risco de contaminação e infecção. Art. 57, RDC 63/2011




Diversos setores - presença de frasco de almotolias com solução fotossensível



Diversos setores - Presença de utensílios de material abrasivo utilizados na limpeza de diversos material e sem protocolo de limpeza e troca




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE



Arsenal CME - Presença de diversos materiais com informações no rótulo incompleto.



Sala cirúrgica - presença de acúmulo de materiais e medicações na sala de cirurgia.




Sala de cuidados com RN - presença de diversos materiais ao lado da pia, oferecendo risco de contaminação




Sala de tomografia - presença de aparelho de RX portátil



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Sala de tomografia - presença de frasco umidificador com solução, extensões caracterizando uso comum entre os pacientes.



Sala de tomografia - presença de aventais para paciente sobre mesinha, assim como diversos outros materiais, ambiente desorganizado




Sala tomografia - Presença de diversos seringas para injeção de contraste com data de validade expiradas (validade 22/05/2025)




Farmácia - medicamentos unitarizados com rotulagem inadequada



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE



Farmácia - Termômetro do refrigerador indicando temperatura máxima acima do permitido



Farmácia - Termômetro indicando temperatura de momento acima do permitido

Doc. 1000000

FICHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA

REGISTRO DE CONTROLE DIÁRIO DA TEMPERATURA AMBIENTE INTERNO

UNIDADE: FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST

MÊS: 07/2025


ANO: 2025

DIA	HORA	TEMPERATURA			PUBRICA	TEMPERATURA			HORA
		ATUAL	MIN	MAX		ATUAL	MAX	MIN	
01	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
01	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
01	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
01	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	
02	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
02	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
02	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
02	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	
03	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
03	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
03	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
03	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	
04	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
04	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
04	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
04	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	
05	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
05	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
05	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
05	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	
06	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
06	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
06	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
06	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	
07	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
07	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
07	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
07	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	
08	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
08	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
08	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
08	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	
09	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
09	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
09	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
09	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	
10	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
10	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
10	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
10	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	
11	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
11	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
11	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
11	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	
12	08:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	08:00	
12	12:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	12:00	
12	16:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	16:00	
12	20:00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	20:00	

OBSERVAÇÃO:

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL


Farmácia - Planilha de registros de temperatura com registros inadequados




Triagem – Esquadria sem acabamento



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Triagem – Escada danificada, ausência de troca de forro após atendimento



Triagem – Divisória em Eucatex estufada




Espera (circulação) – Logarinas com estofado permeável




Sala de Curativo - solução fisiológica fracionada sem rotulagem com agulha conectada




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Entrada Laboratório – Descarte incorreto de roupa suja



Observação Coletiva – Fiação e caixa de passagem elétrica exposta




Banheiro medicação/observação – Ausência de acabamento no reparo realizado




Banheiro medicação/observação – Sujidade na pia



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Banheiro medicação/observação – Tubulação hidráulica exposta



Banheiro medicação/observação – Ralo divergente da norma e presença de água




Banheiro medicação/observação – Descarte incorreto de material biológico




Acesso Ambulância – Ambiente com rachadura na parede, cadeira de roda com tecido desgastado, e maca de estabilização com falta de higienização correta



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Pronto Atendimento – Bebedouro locado em ambiente e com tubulação de hidráulica e elétrica expostas



Pronto Atendimento - 03 leitos sem grade de segurança



Pronto Atendimento - Móveis enferrujados e fiação exposta




Semi Intensivo - Trincas decorrente pela falta de junta de dilatação entre as estruturas.




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE



Banheiro Semi Intensivo - Rachaduras devido a falta de junta de dilatação entre as estruturas



Semi Intensivo - Infiltração na alvenaria




Semi Intensivo - Tamanho de colchão incompatível com o leito




Semi Intensivo - Infiltração na alvenaria




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Posto de Enfermagem do pronto Atendimento -
Guarda de pertences pessoais



Consultórios - Rachaduras e infiltrações nas
alvenarias




Sanitário Feminino Espera - Ausência de
revestimento nos reparos realizados



Sanitário masculino espera - Espelho deteriorado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Raio X - Ausência de acabamento nos reparos e abertura que facilitam a dissipação da radiação.



Sanitário Raio X - Lixeira sem tampo




Posto de Enfermagem - Internação - Rachaduras na alvenaria




Posto de Enfermagem Internação - Tubulação exposta e ausência de revestimento



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Posto de Enfermagem Internação - Roupa limpa
exposta



Corredor de acesso interno aos consultórios -
Tubulação de ar condicionado exposta




Corredor interno de acesso aos consultórios -
Ferrugem nas esquadrias




Colchão com revestimento rasgado




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE



Internação Pediatria - Brinquedos juntos dos leitos
e sem higienização



Clinica Médica Masculina - Poltrona com
revestimento rasgado




Clinica Médica Masculina - Infiltração na parede



Ausência de área para guarda de pertences para
pacientes



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Clinica Cirúrgica Masculina - Infiltração na alvenaria



Pré Parto - Trocador com revestimento rasgado



Cadeira de rodas locadas na circulação da internação




Lavanderia - lavadora de barreira apresenta vãos em sua estrutura



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE



Lavanderia - Área suja - Máquina de lavar com tubulações de Elétrica e hidráulica expostas



Lavanderia - Área limpa - Ausência de climatização adequada, sendo utilizado um ventilador doméstico




Material da lavanderia armazenado na circulação



Guarda de carrinhos de limpeza e de resíduos na circulação em frente a entrada da lavandeira



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Caixas de inspeção expostas



Despensa seca - fórmulas e dietas enterais armazenados próximo ao chão e sem controle de umidade e temperatura




Cozinha - armazenamento de utensílios e produtos no chão




Cozinha - Porta contra insetos sem fechamento por completo e freezers com ferrugem




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Abrigo de Resíduo Infectante - Espaço subdimensionado



Abrigo de Resíduos Grupo D - Gaiola metálica sem proteção




Acesso aos abrigos com degraus, dificultando o acesso com carrinhos



Circulação - Espera - Paredes e laje com infiltração




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Centro Cirúrgico – a pia destinada à escovação cirúrgica de mãos é do tipo residencial (cozinha), não atendendo ao padrão estabelecido pela RDC 50/2002, que exige lavatórios adequados, sem acionamento manual, compatíveis com a assepsia necessária ao ambiente cirúrgico



Sala do RN - Acúmulo de diversos utensílios, com área subdimensionada e paredes com fissuras



Vedação de abertura com espuma expansiva




Sala Cirúrgica 01 - com vazamento no foco cirúrgico, e apresenta ferrugem




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




CME - Área limpa e suja no mesmo ambiente sem separação e fluxo cruzado



CME - Tubulação exposta e com cadeiras para sinalizar e proteger




Laboratório Geral - Centrífuga de tubo com ferrugem na parte interna




Laboratório Geral - tubulação de elétrica do ar condicionado exposta




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE




Agência Transfusional - Tubulação de drenagem e elétrica do ar condicionado exposta e com escoamento para a pia



Sala de Ultrassom - Tubulação de elétrica do ar condicionado exposta



Sanitário da sala de ultrassom - armazenamento de roupa limpa em cima da pia



Tomografia - área utilizada para serviços com pia inadequada



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE



Depósito da Farmácia - área subdimensionada

Conclusão do Relatório

Após realização de inspeção sanitária no estabelecimento acima qualificado, mediante cumprimento da Ordem de Serviço nº 1768.5550.1 de 2025, em atendimento ao SES-PRO-2025/38469, foi constatado a existência de irregularidades graves, de alto risco sanitário, que requerem intervenção imediata de forma cautelar e que devem ser sanadas pelos Responsáveis pela unidade inspecionada, observando o direito de defesa ou impugnação ao auto de infração lavrado no prazo estabelecido na Notificação de Auto de Infração. Também fica estipulado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de proposta de cronograma de correção das irregularidades, para fins de monitoramento do risco sanitário e potencial incidência de atenuantes, conforme disposto no caput e § 1º do art. 10 do Decreto do Governo de Mato Grosso nº 1.065 de 07 de outubro de 2024.

Ficam os Responsáveis cientes da abertura de Processo Administrativo Sanitário e da lavratura de auto de infração, conforme disposto no inciso III do art. 7º do Decreto do Governo de Mato Grosso nº 1.065 de 07 de outubro de 2024.

A não apresentação de defesa ou impugnação ao auto de infração lavrado no prazo estabelecido na Notificação de Auto de Infração não impede o andamento e julgamento do Processo Administrativo Sanitário, bem como a apresentação de defesa ou impugnação e/ou proposta de cronograma de adequação, não desobriga os Responsáveis pelo Estabelecimento de adoção de medidas necessárias para o saneamento das irregularidades listadas.

Toda manifestação existente envolvendo a Inspeção Sanitária nº 1768.5550.2025, incluindo os termos gerados, devem ser feitos de forma oficial dentro do Processo Administrativo Sanitário, mencionando de forma clara e objetiva qual o assunto a ser tratado e qual o documento objeto do peticionamento.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Técnicos que realizaram a inspeção
ALEXANDRE HENRIQUE MAGALHAES (Matrícula: 111829)
KELLY KOCK (Matrícula: 0)
HEDILZA HARRAS CARDINAL (Matrícula: 433230029)

Proprietário ou Responsável (assinatura e CPF)

1ª Testemunha

2ª Testemunha

Entregue em Campo Novo do Parecis Data ____/____/____

Assinado eletronicamente por KELLY KOCK, Arquiteto, matrícula nº 0, como Autoridade Sanitária em 25/09/2025 às 16:18, conforme horário oficial de Mato Grosso.

Assinado eletronicamente por HEDILZA HARRAS CARDINAL, Enfermeiro, matrícula nº 433230029, como Autoridade Sanitária em 25/09/2025 às 16:19, conforme horário oficial de Mato Grosso.

Assinado eletronicamente por ALEXANDRE HENRIQUE MAGALHAES, Farmacêutico, matrícula nº 111829, como Autoridade Sanitária em 25/09/2025 às 16:19, conforme horário oficial de Mato Grosso.

Assinado eletronicamente por ELAINE APARECIDA DA SILVA, portador do CPF693.XXX.XXX-15, como Proprietário/Responsável em 25/09/2025 às 16:43, conforme horário oficial de Mato Grosso.



Este documento possui validade jurídica, sua autenticidade deverá ser confirmada pelo código QR ou pela URL:
<http://sistemas.saude.mt.gov.br/InspecaoSanitaria/ImprimirExecucaoInspecao/?chaveAcesso=b6303ee6-05e2-49a6-9941-dffe2395665>